

No. EXPEDIENTE

HDSSD-CCC-PEEX-2022-0023

Fecha de emisión: 10/10/2022

Hospital Docente SEMMA
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: HDSSD-2022-00342

Descripción: Reparación de Frenos para Camioneta del Hospital.

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Repuestos Maroca, SRL

RNC: 131974791

Nombre comercial: Repuestos Maroca, SRL

Domicilio comercial: Plinio Díaz Vargas, 10409 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 849-360-5392

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto total: 11,398.80

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

HDSSD-CCC-PEEX-2022-0023

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7818010 7	Reparación de frenos de camioneta Isuzu KB 2003 Gris	1.00	UD	9,660.00	9,660.00		1,738.80	0.00	11,398.80

Subtotal RD\$	9,660.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,738.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,398.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Reparación de frenos de camioneta Isuzu KB 2003 Gris	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/10/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

HDSSD-CCC-PEEX-2022-0023